



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย โทร. ๐-๗๗๓๕๕-๐๔๗ ต่อ ๑๕

ที่ สฎ.๗๑๙๐๓/- วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสี้ยนในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสี้ยน ในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย ทั้ง ๔ หมู่บ้าน เพื่อให้ทราบสภาพการเกิดปัญหาการเกิดหน้าเสี้ยนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานน้ำของประชาชนในพื้นที่ กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูล ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบสภาพหน้าเสี้ยนในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ทั้ง ๔ หมู่บ้านไม่พบสภาพหน้าเสี้ยนในพื้นที่ รายละเอียดตามแนบ ท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรสิทธิ์ สืบเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น - ผอ. กชช.  
- ดร.ประทีป สุ่มพันธ์

จำสิบตรี

(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

คำสั่งนายก.....

(นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประสบปัญหา			
	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-

-

พบน้ำเสีย

v

ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่นครัวเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้บันทึกข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ.....



(นายสุรสิทธิ์ สิบเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาพถ่ายการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๔

